

## Point 4 : le bâti autour de la place

### 4.1 transformer l'espace de rangement actuel en halle ouverte

- 4.1.1 marché couvert
- 4.1.2 préau de jeux
- 4.1.3 affichage : tableau noir au mur du fond avec information libre à la craie
- 4.1.4 livres voyageurs
- 4.1.5 bancs contre les murs
- 4.1.6 dimensions : surface, agrandissements possibles (profondeur, largeur)

### 4.2 rénover la salle Ti An Holl :

intentions :

- 4.2.1 isolation et Chauffage
- 4.2.2 repenser les espaces intérieurs en incluant la serre et la pièce entre le jeu de boules et la salle proprement dite
- 4.2.3 repenser l'éclairage, l'acoustique, la polychromie intérieure
- 4.2.4 rendre la salle accessible depuis la place : ouverture d'une large baie coulissante fermant par portail bois sur rail apparent (garder l'esprit hangar)
- 4.2.5 rendre accessible le bar depuis la place : ouverture rabattable type volet bois
- 4.2.6 fondre la salle dans le décor, oublier sa volumétrie : « du vert sur du noir » (peindre la tôle en noir et végétaliser) ; agrémenter la façade par une guirlande de lampions couleurs
- 4.2.7 rendre l'entrée de la salle depuis le parking attrayante et lumineuse, donner envie de rentrer

### 4.3 embellir la façade du commerce

intentions

- 4.3.1 un store banne va être installé
- 4.3.2 façade enduite à repeindre : visuellement, bar épicerie point focal (un phare ?)
- 4.3.3 lampions, parasols, végétaux pour égayer la terrasse


### 4.4 rénover l'espace Jean-François Revel

intention : en faire un lieu de vie

- 4.4.1 entrée correcte sur l'arrière
- 4.4.2 refaire la courette qui permet l'accès
- 4.4.3 lien entre courette et halle y compris pour handicapés
- 4.4.4 faire un coup de propre
- 4.4.5 réhabiliter le RDC comme espace de vie
- 4.4.6 espace de co-working
- 4.4.7 à plus long terme, diverses idées : informatique, permanence de services, médiathèque, lieu d'expositions
- 4.4.8 refaire les huisseries
- 4.4.9 véranda ?

### 4.5 restaurer le toit de l'église

contact a été pris avec un architecte des bâtiments de France (donc spécialisé dans les édifices anciens et religieux) pour étudier un échéancier de réparation de la toiture avec des ouvriers habilités.



0 50 100